

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Кимовской районной организации ТРО «Всероссийское общество инвалидов»

Володченко С.М.
« 27 » декабря 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела образования комитета по социальным вопросам АМО Кимовский район

Ж.Б. Евсеева
« 27 » декабря 2018 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 36

27.12.2018г

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта детский сад
- 1.2. Адрес объекта Тульская область, Кимовский р-он, п. Епифань, ул. 50 лет Октября, д.27а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 942 кв.м
- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6281 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1991г., последнего капитального ремонта 2016г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019-2025, капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 комбинированного вида
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Тульская область, Кимовский р-он, п. Епифань, ул. 50 лет Октября, д.27а
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация отдел образования комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Кимовский район
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Павлова, д.19

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг ведение образовательной деятельности
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6 Плановая мощность: 90
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
рейсовый автобус, остановка поселок Епифань
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),
 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*
 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О,Г,У,К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О,Г,У,К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,Г,У,К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О,Г,У,К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(Г,У,К,О)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У,О)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (О,Г,У,К)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт, письмо в администрацию
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт текущий ремонт

3

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019-2025

в рамках исполнения плановых мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование с общественной организацией инвалидов

Имеется заключение комиссии по категорированию и паспортизации объекта, прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «26» декабря 2018г.,

2. Акта обследования объекта: № 36 от «25» декабря 2018 г.

3. Решения Комиссии по обследованию от «26» декабря 2018г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 36

25.12.2018

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта детский сад
- 1.2. Адрес объекта Тульская область, Кимовский р-он, п. Епифань, ул. 50 лет Октября, д.27а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 942 кв.м
- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6281 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1991г., последнего капитального ремонта 2016г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019-2025, капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 комбинированного вида
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Тульская область, Кимовский р-он, п. Епифань, ул. 50 лет Октября, д.27а
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация отдел образования комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Кимовский район
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Павлова, д.19

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг ведение образовательной деятельности
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6 Плановая мощность: 90
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

рейсовый автобус, остановка поселок Епифань

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать _____)

5 Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (_____)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	капитальный ремонт, текущий ремонт

--	--

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Нефедова М.Н., зам. заведующего по УВР, 8(48735)7-21-91

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МКДОУ д/с №10
Ю.В. Крючкова
2018г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 36**

Тульская область п. Епифань

25.12.2018

Наименование территориального образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта детский сад
- 1.2. Адрес объекта Тульская область, Кимовский р-он, п. Епифань, ул. 50 лет Октября, д.27а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 этаж, 942 кв.м
 - часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6281 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1991г., последнего капитального ремонта 2016г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019-2025, капитального 2049г
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 комбинированного вида
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Тульская область, Кимовский р-он, п. Епифань, ул. 50 лет Октября, д.27а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация воспитание и образование детей дошкольного возраста

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту **пассажирским транспортом**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
рейсовый автобус, остановка поселок Епифань
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
 - 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
 - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
 - 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
 - 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
 - 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

8

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,Г,У)		1,9
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О,Г,У, К)		2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О,Г,У,К)		11,12,3, 4
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,Г,У,К)		13, 145,2,3
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О,Г,У,К)		6,7,19
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,Г,У, К)		-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У,О)		8

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (О,Г,У,К)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	текущий ремонт капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019-2025
в рамках исполнения плановых мероприятий
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов.

4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>4</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>6</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>3</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 4 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на - л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

- зам. заведующего по УВР,

Нефедова М.Н.

Нефедова

Члены рабочей группы:

- завхоз МКДОУ д/с №10

Панина О.А.

Панина

- учитель- логопед МКДОУ д/с №10

Трубина О.В.

Трубина

В том числе представители
общественных организаций инвалидов
эксперты по доступной среде ТРОВОИ:

Васильев М.А.

(Ф.И.О)

Новиков Д.В.

(Ф.И.О)

Васильев
Подпись
Новиков
Подпись

Управленческое решение согласовано «26» декабря 2018 г. (протокол №1)
Комиссией (название). Комиссия по организации обследования и паспортизации доступности объектов и услуг МКДОУ д/с №10 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 комбинированного вида, Тульская область, Кимовский р-он, п. Епифань, ул. 50 лет Октября, д.27а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствует информационный тактильный уличный стенд	К,О,С,Г,У	Установить информационный уличный стенд На высоте 1.5-4м	Текущий ремонт
				1	Перед калиткой отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед калиткой(0,5x0,5 м при открывании от себя на расстоянии 0,3м)	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		8	Не оборудованы и не обозначены места отдыха на территории для инвалидов и МГН	К,О,С	На основных путях движения по территории следует предусматривать не менее чем через 100-150м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т.п.	Текущий ремонт
				1	Отсутствуют указатели направления к		Установить тактильные указатели	Текущий ремонт

					доступному входу.		направления движения (0.5x0.5м) ко входу на объект или выделить контрастно бордюрные камни с установкой информирующих знаков на высоте 1.5- 2.0м	
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	Есть			нарушений нет		не требует	
1.5	Автостоянка и парковка	Нет		1	Не выделены места для парковки автомобилей	К,О,С,Г,У	Оборудовать автостоянку и определить парковочные места для автотранспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, СП 42.13330.2016	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП59.13330.2016, СП 42.13330.2015						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И (К,Г,О,У)		1,8	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 комбинированного вида, Тульская область, Кимовский р-он, п. Епифань, ул. 50 лет Октября, д.27а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Присутствует одиночная ступень	С,У	Перед лестницей следует обустраивать предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи площадки На площадке должны быть нанесены одна или несколько полос, площадки (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.	Текущий ремонт
					Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели «Внимание,	О,С,У	Обустроить на проступях краевой ступени одну или несколько	Текущий ремонт

					опасность» перед одиночной ступенькой		полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04м	
2.2	Пандус (наружный)	есть		2	отсутствует пристеночный поручень	О,С, У	продублировать поручень пандуса пристеночным поручнем двух уровней на высоте 0,7 и 0,9м.	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2	Площадка не оборудована перилами с двух сторон	К,О	Оборудовать перила с двух сторон площадки на высоте 0.9м-1.1м с горизонтальным участком длиннее марша лестницы на 0,3м и травмобезопасными окончаниями	Текущий ремонт
					Опоры крыльца не выделены контрастными полосками	С,У	Выделить опоры крыльца контрастными полосками (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0,08-0,1м.	Текущий ремонт
					Не установлена тактильная плитка – направление движения	С	Установить тактильную плитку «Внимание опасность» размерами 0.5x0.5м за 0.9м до дверного полотна	Текущий ремонт

						дверного проема адаптированно го для инвалидов		
2.4	Дверь (входная)	есть		2	Ширина дверного проема 1,25м. Высота порога 0.04м	К	Рекомендуется до капитального ремонта предусмотреть съемный перекатной (рулонный) пандус. При капитальном ремонте высота порога не должна превышать 0.014м	Текущий ремонт
				2	Отсутствует информационная тактильная таблица с названием организации, продублированная шрифтом Брайля	С,Г,У	Установить информационную табличку с названием учреждения, временем оказания услуг, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом на высоте 1,2-1,6м перед входом в здание со стороны дверной ручки на расстоянии 0.1-0.6м от дверного полотна. Установить знаки доступности для инвалидов	Текущий ремонт
				2	Отсутствуют световые маяки (габариты дверей)	С,У,Г	Рекомендуется обозначить габариты дверей световыми маяками на высоте 1.6м- 4м	Текущий ремонт
					Отсутствует система	С,У	Рекомендуется установить на	Текущий ремонт

					звуковой информации		входной группе систему аудио визуальной информации (радио информаторы, «бегущую строку» и т.д.	
2.5	Тамбур	есть		12	Ширина двери 0,84м	К,О	Предусмотреть ширину двери не менее 0,9м в свету	Текущий ремонт
				12	Габариты тамбура 1,5х1,6м	К,О	Предусмотреть габариты тамбура не менее 1,5х1,8м	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И(К,О,Г,У)		2,12	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 комбинированного вида, Тульская область, Кимовский р-он, п. Епифань, ул. 50 лет Октября, д.27а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		11	Отсутствует тактильно-звуковая мнемосхема при входе с навигацией внутри объекта	С	Установить тактильно-звуковую мнемосхему с навигацией внутри объекта справа при входе на расстоянии 2-4м и на высоте 0,85-1,1 м	Текущий ремонт
				11	На основных путях движения отсутствуют тактильные направляющие полосы, либо поручни, либо индикаторы	О, С	Оборудовать пути движения тактильными направляющим и либо поручнями на высоте 0.7м, или 0.9м либо индикаторами	Текущий ремонт
				11	Не оборудованы и не обозначены места ожидания и отдыха для инвалидов и МГН в холлах	К,О,С	Оборудовать и обозначить места ожидания и отдыха для инвалидов скамьей со спинкой и подлокотником в холлах знаком доступности	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						

3.5	Дверь	есть		2,3	Ширина межкоридорных дверей 0.9м в свету	К,О,С	не требует	
				2,3,4	Отсутствуют информационные таблички на межкоридорных дверях с указанием конечной цели направления движения	К,О,С,Г,У	Предусмотреть информационные таблички на межкоридорных дверях с указанием конечной цели направления движения. Расположить на высоте 1.2-1.6м	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	есть		10	Нарушений нет		не требуется	
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (К,О,Г,У)		2,3,4,10	текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 комбинированного вида, Тульская область, Кимовский р-он, п. Епифань, ул. 50 лет Октября, д.27а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
19 4.1	Кабинетная форма обслуживания (замечания общего характера)	есть			Таблички с названием кабинетов не продублированы шрифтом Брайля	К,С	Установить таблички с названием кабинетов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1–0,5м от дверного проема	Текущий ремонт
					Установленные ручки на дверях кабинетов ненажимного типа и не выделены контрастно цветом	С,О,У	Установить на дверях кабинетов ручки нажимного типа либо С- и П-образные. Предусмотреть контрастное выделение ручек	Текущий ремонт
	Медицинский блок (Смотровой кабинет, процедурный)	есть			Ширина дверных проемов кабинетов в мед.блоке 0,73-0,78м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету Установить ручки нажимного либо «С» «П» образного типа	текущий ремонт
					Вход в кабинеты не оборудованы световыми сигнализаторами вызова пациента	К,О,С,Г,У	Вход в кабинеты оборудовать световым сигнализатором вызова пациента	текущий ремонт

					Ширина прохода между оборудованием менее 1,2м	К,О	Предусмотреть ширину прохода между оборудованием и мебелью не менее 1,2м Предусмотреть в изоляторе устройство для само поднимания в т.ч. линейные поручни.	Текущий ремонт
	<i>Раздевалки в группах</i>	есть			Ширина дверных проемов не менее 0,9 в свету	К,О,С	не требует	не требуется
20					Не предусмотрены шкафы для инвалидов	К,О,С,Г	Предусмотреть индивидуальные шкафы (не менее двух) высотой не более 1,7м, в т. ч. для хранения костылей и протезов, а для инвалида-колясочника с краю раздевалки предусмотреть разворотную площадку d= 1,4м и скамью длиной не менее 3м, шириной не менее 0,7м и высотой от пола не более 0,5м. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размером не менее 0,6х2,5м. Размер прохода между скамьями	текущий ремонт

							в общих раздевалках должен составлять не менее 1,2м Высота крючков для размещения одежды, костылей и др. приспособлений должна быть не более 1,1м	
					Отсутствует символ доступности в раздевалках	К,О,С,Г,У	Установить знаки доступности «Все категории инвалидов»	Текущий ремонт
21					Нумерация шкафов выполнена рельефным шрифтом	С,У	Рекомендуется нумерацию доступных шкафов в раздевалках выполнить рельефным шрифтом по форме согласно архитектурному образу объекта.	Текущий ремонт
	<i>Игровые</i>			5	Ширина дверных проемов 0,9м	К,О,С	не требует	не требуется
					Отсутствует система усиления звука	С,Г	Предусмотреть переносную индукционную петлю Рекомендуется размещать детей-инвалидов по зрению на местах для занятий и игр рядом с окнами	Текущий ремонт
					Подготовительные группы не полностью оборудованы для занятий с ОВЗ	К,О,С,Г,У	Оборудовать и обозначить места для инвалидов При проведении занятий первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся	

							в кресле-коляске, выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема. Оборудовать помещения аудиовизуальным оборудованием(и интерактивная доска, проектор, виде увеличитель, телеаппаратура и т.п) согласно пр. №301 Минобр РФ	
	Спальные помещения							
22					В спальнях не предусмотрено свободное пространство у кроватей Не оборудовано и не обозначено спальное место для инвалида-колясочника (кнопкой вызова, поручнем, подъемным устройством и др. оборудованием)	К,О,С	Оборудовать и обозначить спальные места для инвалидов (кнопкой вызова, поручнем, подъемником и др. оборудованием) Оборудовать спальные места для инвалидов (не менее 5% от общего числа мест), ближайшие к эвакуационному выходу Обеспечить свободное пространство в спальном помещении для инвалида-колясочника у кровати диаметром не менее 1,4 м Предусмотреть ширину прохода между кроватями не менее 1,2м	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть						
	Музыкальный зал			14	Ширина распашных дверных проемов 1,2м с шириной рабочей створки 0.53м	К,О,С	Предусмотреть ширину основной створки распашных дверей не менее 0,9м в свету. До	Текущий ремонт

							установки рекомендуемых дверей держать открытыми обе створки распашной двери на период занятий	
					Не предусмотрена система усиления звука.	Г	Предусмотреть переносную индукционную петлю Использовать имеющееся оборудование (проектор, телевизор) для дублирования звуковой и визуальной информации. Рекомендуется использовать тифлотехнические средства.	Текущий ремонт
					Не обозначены знаком места для инвалидов	О,С	Оборудовать места с опорой для спины и подлокотниками и обозначить знаком Предусмотреть место для сурдопереводчика с локальным освещением не менее 20лк.	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			Отсутствуют тактильные указатели и светонакопительные пиктограммы направления движения	К,О,С,Г,У	Установить тактильные направляющие и светонакопительные пиктограммы по ходу перемещения по маршруту обслуживания пациентов	текущий ремонт
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(О,К,У)		3,4,5,14	текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10
комбинированного вида, Тульская область, Кимовский р-он, п. Епифань, ул. 50 лет Октября,
д.27а

Наименование объекта, адрес

25

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната <i>Санузлы в группах</i>	есть		7	Раковины не оборудованы горизонтальным поручнем	О,С	Оборудовать не менее одной раковины наклонным зеркалом, горизонтальным поручнем и держателем для костылей.	Текущий ремонт
				7	Высота ножных ванн 0,5м Ножные ванны не оборудованы трапом	К,О,С	Рекомендуется заменить ножные ванны трапом с высотой бортов 0.02м	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДП-И (К,О,Г,У)		2,7	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10
комбинированного вида, Тульская область, Кимовский р-он, п. Елифань, ул. 50 лет Октября,
д.27а

Наименование объекта, адрес

27

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и названием конечной цели (места получения услуги) В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы здания, не установлены указатели направления движения к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	К,О,С,Г,У	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги. В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы помещения, рекомендуется устанавливать указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	Текущий ремонт
					Отсутствует информационн	К,О,С,Г,У	Установить информационны	Текущий ремонт

					ый тактильный уличный стенд		й тактильный уличный стенд	
					Таблички с названием кабинетов установлены на дверях	К,С	Установить таблички с названием кабинетов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно- графическим и рельефно- точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1- 0,5м от дверного проема	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	ест ь			Не оборудованы места обслуживания лиц с дефектами слуха специальными персональными приборами усиления звука	Г	Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху Для слабовидящих оборудовать помещения для обслуживания флотехническим и приборами	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	ест ь			Отсутствуют тактильные предупреждаю щие указатели перед лестницами	О,С,У	Обустроить предупреждающ ие тактильно- контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступенейлибо выделить цветом	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,Г,У)			Текущий ремонт
----------------------------------	----------------	--	--	----------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____



фото 1



фото 2

30



фото 3



фото 4



фото 5



фото 6



фото 7



фото8

31



фото 9



фото 10



фото 11



фото 12



фото 13



фото 14



фото 15



фото 16



фото 17



фото 18



фото 19




фото 20